

Утверждаю
Первый заместитель Министра
труда и социального развития
Российской Федерации
В.А.ЯНВАРЕВ
11 мая 2004 года

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНИКОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ,
ЗАНЯТЫХ НАНЕСЕНИЕМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ЛАКОНАЛИВНЫХ МАШИНАХ**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Общие требования охраны труда изложены в Инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном производстве".

1.2. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; химические вещества, проникающие через кожные покровы и слизистую оболочку; взрыво- и пожароопасность.

Источники возникновения указанных факторов: движущаяся лента конвейера, открытые емкости для лакокрасочных материалов, раздражающие вещества, содержащиеся в отделочных материалах, взрывоопасная концентрация паров лакокрасочных материалов, искрообразование.

Действие факторов: возможность попадания рук между лентой конвейера и корпусом лаконоливной машины, возможность отравления токсическими веществами, входящими в состав лакокрасочных материалов, вредное воздействие на глаза и кожу, возможность получения травмы при взрыве, пожаре.

1.3. Средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук хлопчатобумажный с нагрудником, респиратор, очки защитные с непрямой вентиляцией, туфли антистатические, перчатки резиновые технические.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Произвести внешний осмотр оборудования и убедиться в отсутствии посторонних предметов на рабочем месте, механических повреждений шлангов и конвейерных лент. Проверить исправность пусковых устройств, тележек-этажерок для перевозки деталей; проверить исправность действия местных отсосов и приточно-вытяжной вентиляции.

2.2. Убедиться в наличии и исправности блокировки системы подачи отделочных материалов с действием вентиляции. При включении вентиляции подача отделочных материалов в головки лаконоливных машин должна прекращаться.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. Поочередная работа на лаконоливной машине нитроцеллюлозными и полиэфирными лаками не допускается.

3.3. При обнаружении подтеков лака на ленте конвейера удалять их чистой ветошью, увлажненной в ацетоне, пользуясь респиратором и резиновыми перчатками.

3.4. Пролитый на пол лак или инициатор засыпать песком, затем совком из цветного металла собрать песок в ведро и вынести в отведенное место. Пол вымыть водой с мылом.

3.5. Бидоны из-под отделочных материалов выносить в специально отведенное место, не накапливать их около машины.

3.6. При работе с инициатором не допускать его загрязнения и контакта с отделочными материалами.

3.7. Следить, чтобы баки с лакокрасочными материалами были плотно закрыты как во время наладки, так и во время работы на лаконоливных машинах.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Промыть головки, лотки, фильтры, крышки на баках. Промывку осуществлять в респираторе и резиновых перчатках.

5.2. Промывку головок с разными компонентами полиэфирного лака не разрешается производить одним и тем же ацетоном.

5.3. Очистку машины производить инструментами, изготовленными из цветного металла.

5.4. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное место.

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.6. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или мастеру.

5.7. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.
